

改善箇所説明図



左ハンドル車で説明

不具合発生箇所

エンジンコントロールユニット

不具合の内容

エンジンコントロールユニットのソフトウェアが不適切なため、過給制御に係る故障が検知された場合、エマージェンシーモードに移行せず、エンジンが停止し、再始動できなくなる恐れがある。

改善措置の内容

全車両、エンジン コントロール ユニットのソフトウェアを書き換える。