

# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

ターボ チャージャー用  
補助クーラント ポンプ



### 不具合の内容

ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動回路の設計評価が不十分なため、当該ポンプ内の温度及び圧力が上昇すると、回路基板上に金属物質が生成されることがある。そのため、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善処置の内容

全車両、電動補助クーラントポンプを対策品と交換する。

識別：作業完了車には、左ストラット タワーに赤色ペイントを塗付する。