



対策箇所説明図




コンタクトリング




基準不適合発生箇所

（コンタクトリングの作動不良により
ステアリングハンドルの回転が悪く
なる。）



対策後



対策内容

全車両、コンタクトリングのステアリングホイール側に表示されている白文字番号を点検し、1から47までのコンタクトリングが装着されているものは48以降の対策品と交換する。