



改善箇所説明図



負圧ポンプ用ヒューズ



基準不適合発生箇所

原動機ECU用ヒューズにおいて、当該ヒューズとブレーキ倍力装置の負圧ポンプ用ヒューズを共用したため、当該ポンプが作動し過電流が生じた場合に、当該ヒューズが切れることがある。そのため、原動機ECUに電源が供給されなくなり、原動機が始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該負圧ポンプ専用のヒューズを増設する。

注： は取付部品を示す