

改善箇所説明図



燃料供給ユニット



□は交換する部品を示す

不具合の内容

燃料ポンプにおいて、当該ポンプ内部の製造工程が不適切なため、内部に異物が混入しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプ内のインペラに異物が噛み込み、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動ができないなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策品の燃料供給ユニットに交換する。